

MODELO	CHASSIS	PRODUÇÃO	TOTAL	RISCO	REPARO
F 650 GS	ZE34412 a ZE40106	04/2000 a 01/2002	5	Perda de eficiência de frenagem na roda traseira	Instalação do Clipe de Reforço na Balança Traseira
F 650 GS	ZE34412 a ZE40106	04/2000 a 01/2002	2	Desligamento repentino do motor	Substituição do Diodo do Relé Principal
F 650 CS	ZH02483 a ZH04383	04/2000 a 01/2002	3	Vazamento de combustível na região da bomba de combustível	Verificação e Reparo do Flange da Bomba de Combustível
F 650 GS / F 650 GS Dakar	ZR99855 / ZP96084	06/2006	2	Queda repentina da moto quando ela estiver parada ou no momento em que piloto e garupa montam	Substituição da Parte Inferior do Quadro
F 800 S	ZP19668 a ZP20182	09/2006 a 09/2008	5	Bloqueio na roda traseira	Alteração na Rota do Tubo de Respiro do Tanque de Combustível
F 650 GS / F 800 GS	ZT31680 / ZT68436 a ZT71827	09/2006 a 09/2008	2	Bloqueio da roda traseira ou perda repentina de força motriz	Substituir os elementos de fixação da coroa traseira.
F 800 GS	ZT68436 a ZT71827	09/2006 a 09/2008	4	Instabilidade direcional	Verificar e, se necessário, substituir o eixo da roda dianteira
G 650 Xchallenge / G 650 Xmoto	XA80327 a XA82524 / XB00970 a XB02246	11/2006 a 10/2008	4	Vazamento de combustível.	Substituir a mangueira de saída da bomba de combustível
G 650 Xchallenge	XA81530	11/2006 a	1	Bloqueio da roda traseira	Verificar e se Necessário Reparar o Cubo da Roda Traseira

		10/2008			
G 650 Xcountry / G 650 Xchallenge / G 650 Xmoto	XC00017 a XC02001 / XA80327 a XA82524 / XB00970 a XB02246	11/2006 a 10/2008	60	Vazamento de combustível / travamento do amortecedor traseiro (apenas modelo Xchallenge)	Substituir o espaçador da corrente de transmissão final / substituir a pala do amortecedor traseiro (apenas modelo Xchallenge)
R 1100 R	0368708 a ZC08200	04/1996 a 08/1998	11	Desligamento repentino do motor	Verificar e, se necessário, substituir o canhão de ignição e o chicote elétrico
R 1100 R	ZC08200	06/07/1998	1	Perda de controle do veículo	Verificar e, se necessário, substituir o amortecedor dianteiro
R 1200 C	ZB00450 a ZB16889	05/1997 a 11/2000	12	Perda do controle do veículo	Substituir as chapas de apoio e fixação do banco do passageiro
R 1100 S	ZA80502 a ZA82203	04/1996 a 08/1998	35	Falha no acionamento do freio traseiro	Garantir a Fixação da Junta esférica no pedal do freio traseiro
R 1100 S	ZA80502 a ZA82203	04/1996 a 08/1998	10	Vazamento de combustível	Substituir o Conjunto do Distribuidor de Combustível
R 1150 GS	ZE01263 a ZL60887	07/1999 a 09/2003	33	Redução na eficiência de frenagem dianteira	Instalar o coxim e, se necessário, substituir a tubulação do freio dianteiro
R 1200 C	ZB00450 a ZB16889	05/1997 a 11/2000	64	Perda do controle do veículo	Refazer a rosca e substituir os elementos de fixação da mesa superior

R 1150 GS Adventure	ZH54323	05/09/2002	1	Redução na eficiência da frenagem traseira	Instalar o disco separador e, se necessário, substituir a roda fônica e sensor do ABS
R 1150 GS Adventure	ZH50142	10/01/2002	1	Redução na eficiência de frenagem traseira	Substituir o flexível de freio da roda traseira
R 1150 GS / R 1150 GS Adventure / R 1150 RT / R 1150 Rockster	ZE01263 a ZL60887 / ZH50142 a ZH59521 / ZK58571 / ZJ48924 a ZJ48932	07/1999 a 09/2003	11	Desligamento repentino do motor	Corrigir a rota dos cabos do sistema de ignição
R 1200 C	ZB00450 a ZB16889	05/1997 a 11/2000	40	Perda do controle do veículo	Verificar os parafusos de ajuste dos manetes de freio e embreagem
R 1200 GS	ZL25450 a ZR35161	01/2004 a 09/2005	10	Desligamento repentino do motor	Verificar e, se necessário, substituir a junta da bomba de combustível
R 1200 GS	ZL28450	25/03/2004	1	Perda do controle do veículo	Instalar as coberturas das polias do cabo do acelerador
R 1200 GS / R 1200 RT	ZL25450 a ZR35161 / ZM01305 a ZM13606	01/2004 a 09/2005	27	Redução na eficiência de frenagem dianteira	Verificar e, se necessário, substituir o parafuso banjo
R 1200 GS / R 1200 RT	ZL25450 a ZR35161 / ZM01305 a ZM13606	01/2004 a 09/2005	28	Redução na eficiência de frenagem dianteira	Corrigir a rota do chicote do sensor do ABS dianteiro
R 1200 GS / R 1200 GS Adventure	ZU10115 a ZU13324 / ZU50714 a ZU51522	01/2008 a 02/2008	16	Redução na eficiência de frenagem	Substituir o módulo do ABS

HP2 Enduro	ZL00219 a ZL01713	08/2005 a 01/2006	2	Derrapagem da roda traseira	Substituir os anéis de vedação e espaçamento do sensor do ABS da roda traseira
HP2 Enduro	ZL00219 a ZL01713	08/2005 a 01/2006	5	Derrapagem da roda traseira	Substituir o parafuso dianteiro de fixação do paralever
K 1200 RS	ZA20166 a ZA31420	01/1997 a 01/2006	41	Perda de controle do veículo	Verificar e, se necessário, substituir a bomba de óleo
K 1200 RS	ZA20166 a ZA31420	01/1997 a 01/2006	41	Perda de controle do veículo	Verificar os parafusos de ajuste dos manetes de freio e embreagem
K 1200 S / K 1200 R	ZR81720 a ZR81815 / ZN11661 a ZN16362	01/1997 a 01/2006	4	Redução na eficiência da frenagem dianteira	Verificar e, se necessário, trocar o parafuso banjo e os discos de freio dianteiros